

شرایط نگران‌کننده آبخوان اصفهان باعث ایجاد عوارض فرونشست به شکل شکاف‌ها و ترک‌ها بر پیکر این اثر تاریخی شاخص و قاجاری اصفهان شده است.

پس از میدان نقش جهان و پله‌های تاریخی اصفهان؛



فرونشست زمین به مسجد سید اصفهان رسید.

کارشناسان زمین‌شناسی و سازه بعد از تأثیرات فرونشست بر مجموعه تاریخی میدان نقش جهان و پله‌های تاریخی این بار برای مسجد سید اصفهان ابراز نگرانی کرده‌اند.

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از ایرنا، شرایط نگران‌کننده آبخوان اصفهان باعث ایجاد عوارض فرونشست به شکل شکاف‌ها و ترک‌ها بر پیکر این اثر تاریخی شاخص و قاجاری اصفهان شده است.

برچسب‌ها: [محیط زیست](#) [1]

[بحران آب](#) [2]

[فرهنگ](#) [3]

[تاریخ](#) [4]