

به دیگ آمونیاک آسیبی نرسیده و دود غلیظ بخار آمونیاک نبوده است. گفته شده این حادثه هیچ‌گونه خسارت جراحی و جانی در بر نداشته است.

به علت نوسان و قطعی گاز مدار تولید؛



نوسان و قطعی گاز در مدار تولید پتروشیمی خراسان موجب ترکیب یکی از دیگ‌های بخار این مجتمع، تصاعد بخار سفید رنگ بر فراز آسمان و ایجاد صدای وحشتناک در اطراف آن شد.

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از تسنیم، ابوالفضل نیکبخت، مدیر روابط عمومی پتروشیمی خراسان اظهار داشت:

به دلیل قطع و وصل گاز به قطعه درام و سایر تجهیزات پتروشیمی خراسان خسارت وارد شد اما این نقص فنی هیچ‌گونه خسارت جراحی و جانی در بر نداشته است.

غلامرضا عوضزاده فرماندار بجنورد نیز گفته است:

ویلری که منفجر شده در ابتدای خط دیگ آمونیاک بوده ولی به دیگ آمونیاک آسیبی نرسیده است. دود غلیظ بخار آمونیاک نبوده بلکه بخار آب بوده و جای هیچ‌گونه نگرانی نیست.

رییس بهره برداری پتروشیمی خراسان نیز گفته است:

قطع و وصل چندین باره گاز و عدم مدیریت فشار گاز باعث ورود آسیب جدی به یک تجهیز واحد آمونیاک پتروشیمی خراسان شد. یخ زدگی ناشی از قطعی گاز باعث شد یک تجهیز واحد آمونیاک در حین راه اندازی دچار ترکیب شود. این حادثه هیچ‌گونه خسارت جانی و جراحی در پی نداشته و کارشناسان در حال بررسی میزان خسارت مالی آن هستند.

برچسب ها: [حوادث](#) [1]  
[انفجار](#) [2]